



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS VICTORIAS AMELCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1212-43	FECHA:	29/11/2024




Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA Y CAPOTE



Foto 2: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR METAL MAS VIDRIO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE INODORO



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Joana Pedro Iodeno

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS VICTORIAS AMELCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1212-43	FECHA:	29/11/2024




Foto1: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE 2 LAVADEROS




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Pedrolorens

Firma y sello del Presidente de la O.P. LAS VICTORIAS AMELCO, MPIO. DE BARILLAS



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

