



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO QUEK'ZAT, ALDEA SAN RAMÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1216-43	FECHA:	06 DE DICIEMBRE DE 2024




Foto1: sustitución de lámina, por lámina troquelada, sustitución de elementos de fijación, en cocina.



Foto 2: sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: sustitución de puerta de madera a metal.




Foto 4: sustitución de ventanas de madera por metal más vidrio.



Foto 5: sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 6: sustitución de canal de pvc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO QUEK'ZAT, ALDEA SAN RAMÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1216-43	FECHA:	06 DE DICIEMBRE 2024



Foto 7: sustitución de accesorios inodoro (tubo de abasto), sustitución de inodoro y sustitución de llave de paso.



Foto 8: sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 9: sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.




Foto 10: sustitución de tablas, por block en cocina.




Foto 11: sustitución de tablas, por block en bodega.



Foto 12: sustitución de tablas y láminas por block en baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO QUEK'ZAT, ALDEA SAN RAMÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1216-43	FECHA:	06 DE DICIEMBRE DE 2024




Foto1: Circulación de cocina.



Foto 2: Pinturas en muros interiores y exteriores.



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo

