



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE CRISTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1219-43	FECHA:	10/12/2024



Foto1: sustitucion de puertas en mal estado




Foto 2: sustitucion de laminas por laminas troqueladas




Foto 3: sustitucion de reglas por costaneras



Foto 4: mantenimiento de ventanas

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Consejo de Padres de Familia
EORM, Aldea Monte Cristo, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Monte Cristo, Barillas, Huehuetenango