

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE CRISTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1219-43	FECHA:	10/12/2024




Foto1: sustitucion de puertas en mal estado



Foto 2: sustitucion de laminas por laminas troqueladas



Foto: 3 sustitucion de reglas por costaneras



Foto 4: mantenimiento de ventanas




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--