

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tzalampinul, aldea Yulmacap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1228-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 2: Sustitucion de lamina, por lamina troqueladaaluzinc calibre 26 16, 14, 12, 10 y 6 PIES




Foto 3: Sustitucion de canaletas de pvc por metal



Foto 4: Sustitucion de estructuras de metal de ventanas



Foto 5: Sustitucion de pintura en muros internos y externos




Foto 6: Sustitución de deposito de almacenamiento de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

