



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tzalampinul, aldea Yulmacap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1228-43	FECHA:	16/12/2024



Foto1: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 2: Sustitucion de lamina, por lamina troqueladaaluzinc calibre 26 16, 14, 12, 10 y 6 PIES



Foto 3: Sustitucion de canaletas de pvc por metal




Foto 4: Sustitucion de estructuras de metal de ventanas



Foto 5: Sustitucion de pintura en muros internos y externos



Foto 6: Sustitución de deposito de almacenamiento de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico Yulmacap