

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Tiamiman	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tiamiman, aldea yulmacap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1231-43	FECHA:	22/11/2024




Foto1: PLANCHA



Foto 2: PUERTAS Y VENTANA



Foto 3: CUBIERTA DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE



Foto 4: PINTURA Y CUNETA



Foto 5: PISO DE LOSA



Foto 6: MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

