

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JOSÉ, ALDEA YULATIZÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1232-43	FECHA:	22/11/2024




Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina.



Foto 2: Sustitución de puerta de metal.




Foto 3: Sustitución de ventanas.



Foto 4: Mantenimiento a portones.





Foto 5: Sustitución de muro perimetral.



Foto 6: Reparación de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público