

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JOSÉ, ALDEA YULATIZÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1232-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina.



Foto 2: Sustitución de puerta de metal.



Foto 3: Sustitución de ventanas.




Foto 4: Mantenimiento a portones.



Foto 5: Sustitución de muro perimetral.



Foto 6: Reparación de cocina.


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público