



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                              |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ BARILLAS          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL INJERTO MANANTIAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-1233-43               | FECHA:                         | 04/10/2024                   |



FOTO No. 1 Sustitución de techo



FOTO No. 2 Sustitución de soporte de madera por metal




FOTO No. 3 Sustitución de puertas en servicios sanitarios



FOTO No. 4 Mantenimiento y cambio de balcones de metal



FOTO No. 5 Sustitución de Canal



FOTO No. 6 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                              |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ BARILLAS          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL INJERTO MANANTIAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-1233-43               | FECHA:                         | 4/10/2024                    |



FOTO No. 7 Mantenimiento al portón de metal



FOTO No. 8 Sustitución de lámparas tipo LED



FOTO No. 9 Sustitución de planchas de 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE  
Escuela Oficial Rural Mixta  
Caserío el Injerto Manantial  
M. Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

