



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL INJERTO MANANTIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1233-43	FECHA:	20/11/2024



FOTO No. 1 Sustitución de techo



FOTO No. 2 Sustitución de soporte de madera por metal



FOTO No. 3 Sustitución de puertas en servicios sanitarios



FOTO No. 4 Mantenimiento y cambio de balcones de metal



FOTO No. 5 Sustitución de Canal



FOTO No. 6 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL INJERTO MANANTIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1233-43	FECHA:	20/11/2024



FOTO No. 7 Mantenimiento al portón de metal



FOTO No. 8 Sustitución de lámparas tipo LED



FOTO No. 9 Instalación de lamina troquelada aluzinc



FOTO No. 10 Sustitución de planchas de 3 hornillas



FOTO No. 11 Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío el Injerto Manantial
Santa Cruz Barillas, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Dirección
Santa Cruz Barillas
Huehuetenango