



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRAS BLANCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1240-43	FECHA:	20/11/2024



Foto No. 1 sustitución de techo



Foto No. 2 sustitución de puertas




Foto No. 3 Estructura de techo



Foto No. 4 Reparación de piso de torta de concreto



Foto No.5 Mejoramiento de pared



Foto No. 6 Sustitución de capotes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zacarias Lizandro Francisco

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

