



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | SANTA CRUZ BARILLAS   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PIEDRAS BLANCAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-26-1240-43               | FECHA:                         | 29/11/2024            |



Foto No. 1 sustitución de techo



Foto No. 2 sustitución de puertas



Foto No. 3 Estructura de techo



Foto No. 4 Reparación de piso de torta de concreto



Foto No. 5 Mejoramiento de pared



Foto No. 6 Sustitución de capotes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zacarias Lizandro Francisco

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

