

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ALTAMIRA, ALDEA CANCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1245-43	FECHA:	29/11/2024



1: CUBIERTA DE LAMINA. Sustitución de láminas acanaladas simples por láminas troqueladas de baños



2 Sustitución de piso de piso de granito



3 Sustitución de plancha y chimeneas



4 Reparación de muro perimetral de block.




FOTO 5 Sustitución de vidrios



6 Sustitución de pila de cemento de dos lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcos Sebastian Pedraza

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ALTAMIRA, ALDEA CANCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1245-43	FECHA:	29/11/2024



7 Sustitución de depósito de agua 2500 litros



8 Reparación de muro perimetral de blocks.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcos sebastian Pedraza

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

