

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIÁ, ALDEA EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1253-43	FECHA:	07/12/2024



Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina.



Foto 2: Sustitución de estructura de techo.



Foto 3: Sustitución de ventanas.



Foto 4: Sustitución de puertas.



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 6: Sustitución de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIÁ, ALDEA EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1253-43	FECHA:	07/12/2024



Foto 7: Sustitución de pared de madera por block.




Foto 8: Sustitución de depósito de agua.



Foto 9: Sustitución de pila de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

