

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA NUVILA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUVILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1260-43	FECHA:	21 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Sustitución de techo



Foto 2: Sustitución de puerta



Foto 3: Sustitución de costaneras



Foto 4: Aplicación de pintura exterior



Foto 5: Aplicación de pintura interior



Foto 6: Sustitución de capotes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público