



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA NUVILA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUVILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1260-43	FECHA:	05 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto1: Sustitución de techo



Foto 2: Sustitución de puerta



Foto 3: Sustitución de costaneras



Foto 4: Aplicación de pintura exterior




Foto 5: Aplicación de pintura interior



Foto 6: Sustitución de capotes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

RSP

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

