

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío José María, aldea San Ramón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1576-43	FECHA:	29/11/2024



Foto No. 1: Sustitución de láminas en mal estado y techo por laminas.



Foto No. 2: Sustitución de puertas y ventanas.



Foto No. 3: Sustitución de puerta en mal estado.



Foto No. 4: Pintura en paredes exteriores e interiores.



Foto No. 5: Reparación de piso de concreto por piso liso.



Foto No. 6: Sustitución de estufa rural completa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Escuela Oficial Rural Mixta Caserio José María, aldea San Ramón, Barillas, Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público Caserio José María, aldea San Ramón, Barillas, Huehuetenango
--	--