

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío José María, aldea San Ramón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1576-43	FECHA:	13/12/2024



Foto No. 1: Sustitución de láminas en mal estado y techo por laminas nuevas.



Foto No. 2: Sustitución de puertas y ventanas.



Foto No. 3: Sustitución de puerta.



Foto No. 4: Pintura en paredes exteriores e interiores en proceso.



Foto No. 5: Reparación de piso de concreto por piso liso.



Foto No. 6: Sustitución de estufa rural completa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel Rizo Lo

Firma y sello del Presidente de



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

