

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Momonlac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1664-43	FECHA:	19 de noviembre de 2024



Foto1: Sustitución de puertas.



Foto 2: Sustitución de portón de metal.



Foto 3: Mantenimiento a estructura de metal de ventanas.



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico.



Foto 6: Reparación en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

