



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JORGE, ALDEA CANCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1673-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: sustitución de lámina por lámina troquelada.



Foto 2: sustitución de elementos de fijación.



Foto 3: sustitución de elementos de fijación.



Foto 4: sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 5: Sustitucion de puerta de servicios sanitarios.



Foto 6: sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


pascual juan mendoza

Firma y sello del Presidente de la OPEF

CONSEJO DE
PADRES DE
FAMILIA

Juep

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JORGE, ALDEA CANCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1673-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 7: Mejoramiento de balcones de hierro en ventana.



Foto 8: sustitución de porton de metal de ingreso



Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: Reparación de cocina.



Foto 11: Reparacion de muro perimetral de block y piso de la cocina.



Foto 12: sustitución de lamparas tipo LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Peucel Jimenez

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

