



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JORGE, ALDEA CANCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1673-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada.



Foto 2: sustitución de elementos de fijación.



Foto 3: sustitución de puerta.



Foto 4: sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 5: Sustitución de puertas en servicios sanitarios.



Foto 6: sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gaspar Juan Méndez

Firma y sello del Presidente de la OPF



J. L. L.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JORGE, ALDEA CANCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1673-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 7: Instalacion de balcones de hierro en ventanas



Foto 8: Sustitución de porton de metal de ingreso




Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 10: Reparación de cocina.




Foto 11: Reparacion de muro perimetral de block y piso de la cocina.



Foto 12: sustitución de lamparas tipo LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Discal San Menel

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

