



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JORGE, ALDEA CANCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1673-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada.



Foto 2: sustitución de elementos de fijación.



Foto 3: sustitución de puerta.



Foto 4: sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 5: Sustitucion de perta en servicios sanitarios



Foto 6: sustitución de ventana de madera por metal mas vidrio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pascual Juan Mexico

Firma y sello del Presidente de la



J. J. J.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JORGE, ALDEA CANCHOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1673-43	FECHA:	25/11/2024




Foto 7: Instalacion de balcones de hierro en ventanas



Foto 8: Sustitución de porton de metal de ingreso



Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: Reparación de cocina.



Foto 11: Reparacion de muro perimetral de block y piso de la cocina.



Foto 12: sustitución de lamparas tipo LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pascual Jan Mendez

Firma y sello del Presidente de la



July

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

