

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sacchen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-2058 -43	FECHA:	11/11/2024



foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de capote de lámina para lámina troquelada y sustitución de elementos de fijación.



foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Mejoramiento de ventanas por balcones



Foto 4: Sustitución de canal de pvc por canal de metal (calibre 3.63), reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3" y sustitución de soporte o pescante de metal para canal.



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores





Foto 6: Sustitución de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

