

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco Momonlac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-4770-43	FECHA:	15/11/24



Foto 1: sustitución de lámina por lámina troquelada.



Foto 2: sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 3: sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 5: sustitución de puertas.



Foto 6: sustitución de vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia
ORM Caserio San Francisco
Aldea Momonlac
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
BARILLAS, HUEHUETENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
CUELA OFICIAL RURAL MIXTA
Aldea San Francisco
DIRECTOR
Momonlac
Barillas, Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco Momonlac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-4770-43	FECHA:	15/11/24



Foto 7: sustitución de pared de madera a block.





Foto 8: reparación de tubo hg y malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

