

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO CUCHUMATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5121-43	FECHA:	07/12/2024



Foto 1: Sustitución de puertas de madera a metal.




Foto 2: Sustitución de ventanas de madera por metal.



Foto 3: Aplicación de pintura en paredes exteriores e interiores.




Foto 4: Sustitución de paredes de madera por block en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

