



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Centro II Nazareth
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5531-43	FECHA:	2/12/2024



Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada



Foto 2: sustitución de de estructura de soporte de metal por metal.



Foto 3: mantenimiento de ventanas de metal



Foto 4: Sustitución de capote de lamina para lámina teoquelada



Foto 5: sustitución de costanera de madera de la cocina a costanera metal



Foto 6: sustitución de lámina de la cocina a láminas troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Centro II Nazareth
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5531-43	FECHA:	2/12/2024



Foto7: sustitución de deposito de agua



Foto 8: pintura en muros exteriores o interiores



Foto 9: colocamiento de block en los mojinetes de la cocina



Foto 10: Canal clasico de 6 m. en la escuela y en la cocina



Foto 11: Sustitución de cable THH 100 AWG



Foto 12: Soporte de canaleta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

