

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3RA. AVENIDA ZONA 6 BARILLAS, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5571-42	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto 1: Techo de lámina en malas condiciones




Foto 2: Estructura de madera en malas condiciones, por dentro se encuentra con polilla.



Foto 3: Portón número uno en malas condiciones



Foto 4: Portón número dos en malas condiciones




Foto 5: Pintura de la escuela en malas condiciones



Foto 6: Plancha de metal de 3 hornillas en muy malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

