

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3RA. AVENIDA ZONA 6 BARILLAS, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5571-42	FECHA:	9 DE DICIEMBRE DE 2024




Foto 1: Techo de lámina en malas condiciones



Foto 2: Estructura de madera en malas condiciones, por dentro se encuentra con polilla



Foto 3: Portón número 1, en malas condiciones



Foto 4: Portón número 2, en malas condiciones



Foto 5: Pintura de la escuela en malas condiciones



Foto 6: Plancha de metal de 3 hornillas en muy malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma del Presidente de la CPE

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma del Director

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

