

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Cantón 1 Nuq-Witz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5877-43	FECHA:	27/11/2024




Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 3: Puertas de metal




Foto 4: Ventanas




Foto 5: Canales y bajadas de agua pluvial




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Cantón 1 Nuq-Witz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5877-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 7: Muros Perimetrales




Foto 8: Sustitución de pilas de cemento de 2 lavaderos


Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público