

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Cantón 1 Nuq-Witz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5877-43	FECHA:	6/12/2024



Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal




Foto 3: Puertas de metal




Foto 4: Ventanas



Foto 5: Canales y bajadas de agua pluvial





Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Cantón 1 Nuq-Witz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5877-43	FECHA:	6/12/2024



Foto 7: Muros Perimetrales




Foto 8: Sustitución de pilas de cemento de 2 lavaderos


Foto 9:

Foto 10:


Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR: Witz
Aldea Nuca
Santa Cruz Barillas, Huehuetenango




Firma y Sello Director Centro Educativo Público Aldea Nuca
Santa Cruz Barillas, Huehuetenango

