

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CAMPANA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-5899-43	FECHA:	09/12/2024



Foto1: TECHO DE AULA EN MAL ESTADO




Foto 2. COCINA EN MAL ESTADO.



Foto 3: PILA Y LAVAMNOS EN MAL ESTADO




Foto 4: DEPOSITO DE AGUA EN MAL ESTADO.



Foto 5: CANALES DE AGUA NO ADECUADO PARA LA LLUVIA



Foto 6: MANTENIMIENTO DE LAS VENTANAS Y PISO DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julio Pascual Felipe

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público