

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVA ESPERANZA CACAOLAC, ALDEA MONTENEGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-6083-43	FECHA:	17/11/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINAS, CAPOTES Y ELEMENTOS DE FIJACION.



Foto 2: MEJORAMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA Y SUSTITUCION DE PORTON.



Foto 3: SUSTITUCION DE PLANCHA DE TRES HORNILLAS Y SUSTITUCION DE PARED DE MADERA POR BLOCKS




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CEMENTO POR PISO DE GRANITO



Foto 5: PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 6: SUSTICION DE CHIMINEA DE COCINA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el fotopropio de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director

