

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA ESPERANZA CACAOLAC, ALDEA MONTENEGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-6083-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LAMINAS, CAPOTES Y ELEMENTOS DE FIJACION.



Foto 2: MEJORAMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA Y SUSTICUCION DE PORTON.




Foto 3: SUSTITUCION DE PLANCHA DE TRES HORNILLAS Y SUSTITUCION DE PARED DE MADERA POR BLOCKS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CEMENTO POR PISO DE GRANITO



Foto 5: PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 6: SUSTICION DE CHIMINEA DE COCINA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

hermelindo esteban m...
Consejos Educativos

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

