

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN RAFAEL IXCAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-7185-43	FECHA:	11/10/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA. Sustitución de láminas por láminas troquelada



FOTOS 2: Sustitución de cocina y puerta de baños



FOTOS 3 Mejoramiento de paredes de la cocina



FOTOS 4 Reparación de muro perimetral y sustitución de portón



Fotos 5: Sustitución de plancha artesanal y accesorios



FOTOS 6: Sustitución de depósitos de agua de 2,500 litros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nicolasa Consuelo SC

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN RAFAEL IXCAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-7185-43	FECHA:	11/10/2024



FOTO 7: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO: Sustitución de focos en aulas y cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nicolasa Consuelo S.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

