

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN RAFAEL IXCAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-7185-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 1 CUBIERTA DE LÁMINA. Sustrucción de láminas por láminas troqueladas



FOTO 2 Sustrucción de cocina y puerta de baños



FOTO 3 Mejoramiento de paredes de la cocina



FOTO 4 Reparación de muro perimetral y sustrucción de portón



FOTO 5 Sustrucción de plancha artesanal y accesorios



FOTO 6 Sustrucción de depósitos de agua de 2,500 litros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nicolasa Consuelo

Firma y sello del Presidente de la



Luis Pineda

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA/

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN RAFAEL IXCAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-7185-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 7 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Sustitución de focos en aulas y cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y comenzar el número de hojas.

Nicolasa Consuelo sc

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

