

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA/

PREVIO

☐

DURANTE

☐


POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN RAFAEL IXCAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-7185-43	FECHA:	17/12/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA. Sustrutcion de láminas por laminas troquelada



FOTOS 2: Sustrutcion de cocina y puerta de baños



FOTOS 3: Mejoramiento de paredes de la cocina



FOTOS 4: Reparación de muro perimetral y sustitución de portón



Fotos 5: Sustrutcion de plancha artesanal y accesorios



FOTOS 6: Sustrutcion de depósitos de agua de 2,500 litros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nicolasa Consuelo
Firma y sello del Presidente de la OPAF



Luis
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN RAFAEL IXCAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-7185-43	FECHA:	17/12/2024



FOTO 7 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Sustitución de focos en aulas y cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nicolasa Consuelo SC

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

