

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Agua Blanca, Aldea Patzalán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Agua Blanca, Aldea Patzalán, Aguacatán, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0017-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de techo del aula 2



Foto 2: Sustrucción de lámina por lámina aluzinc calibre 26 del aula 2



Foto 3: Sustrucción de piso de granito del aula 4



Foto 4: Sustrucción de piso del aula 3



Foto 5: Sustrucción de piso de granito del aula 2



Foto 6: Sustrucción de piso de granito de la dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se contabilizan al número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la CSE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Agua Blanca, Aldea Patzalán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Agua Blanca, Aldea Patzalán, Aguacatán, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0017-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024



Foto 7: Mejoramiento de balcón de ventana del aula 2



Foto 8: Sustitución de servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 9: Sustitución de depósito de agua de 1100 lt



Foto 10: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 11: Sustitución de ventana del aula 2



Foto 12: Mejoramiento de balcones de las ventanas de la dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a cada hoja se debe agregar una observación.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Agua Blanca, Aldea Patzalán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Agua Blanca, Aldea Patzalán, Aguacatán, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0017-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024



Foto 13: Sustrucción de lavamanos de concreto por lavamanos individuales



Foto 14: Sustrucción de pila plástica de dos lavaderos



Foto 15: Mejoramiento de azulejo en interior de los sanitarios



Foto 16: Sustrucción de piso y balcón de ventana de la dirección



Foto 17: Sustrucción de estructura de techo de la dirección



Foto 18: Sustrucción de cubierta de lámina de la dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y adjuntarlas al número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ODS





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Agua Blanca, Aldea Patzalán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Agua Blanca, Aldea Patzalán, Aguacatán, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0017-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024



Foto 19: Sustrucción de puerta de madera por metal de la dirección y pintura



Foto 20: Sustrucción de puerta de madera por metal del aula 2



Foto 21: Mejoramiento de canales y bajadas de agua pluvial



Foto 22: Sustrucción de red de drenajes y red de agua potable



Foto 23: Sustrucción de una segunda estufa rural (completa incluye chimenea y plancha de metal (con el sobrante del aula 1 que no se trabajó porque una pared era de adobe)



Foto 24: Pintado exterior de la dirección (con el sobrante del aula 1 que no se trabajó porque una pared era de adobe)

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Agua Blanca, Aldea Patzalan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Agua Blanca, Aldea Patzalan, Aguacatán, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0017-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024



Foto 25: Pintado exterior de la cocina (con el sobrante del aula 1 que no se trabajó porque una pared era de adobe)



Foto 26: Reparación de la red de agua potable de la cocina (con el sobrante del aula 1 que no se trabajó porque una pared era de adobe)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Escuela

Firma y Sello Director Centro Educativo Público