



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Trigales, aldea Cantzela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0021-43	FECHA:	21 de febrero de 2024



SUSTITUCION DE LAMINA Y SUSTITUCION DE SOPORTE DE MADERA POR ESTRUCTURA METALICA.



SUSTITUCION DE PUERTA METALICA



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANAS



SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO.




REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO.



APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la DGE




Firma y Sello Director Gestión Educativa Pública





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Trigales, aldea Cantzela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0021-43	FECHA:	21 de febrero de 2024



SUSTITUCION DE CANAL DE PVC



REPARACION DE COCINA , SUSTITUCION DE CHIMENEA DE CONCRETO.



REPARACION BASE DE DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.



REPARACION DE REPELLO Y CERCIDO DE PAREDES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

