

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Triguales, aldea Cantzela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0021-43	FECHA:	04 de junio de 2024



Foto1: Sustitucion de lamina



Foto 2: sustitucion de puerta



Foto 3: sustitucion de las bases de tiancos




Foto 4: repello cernido de la cocina.



Foto 5: Reparacion del sistema electrica



Foto 6: aplicacion de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Trigales, aldea Cantzela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13- 27-0021-43	FECHA:	04 de junio de 2024



Foto1: sustucion de canal



Foto 2: Reparacion de cocina

Foto 5:

[Firma]

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público