

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. CASERIO CUESTA CHIQUITA, CANTÓN AGUACATÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUESTA CHIQUITA, CANTÓN AGUACA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27 -0025 -43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: sustitución de lamina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitución de capote de lámina por lámina troquelada



Foto 3: sustitución de elementos de fijación



Foto 4: sustitución de estructura de soporte de madera de metal



Foto 5: Sustitución de puertas



Foto 6: De puertas en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. CASERIO CUESTA CHIQUITA, CANTÓN AGUACATÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUESTA CHIQUITA, CANTÓN AGUACA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27 -0025 -43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: Sustrución de porton de metal



Foto 2: Sustrución de piso de concreto por piso granito



Foto 3: Sustrución de inodoros



Foto 4: Reparación de Muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 5: Sustrución de lámparas tipo LED



Foto 6: Sustrución de plancha de 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. CASERIO CUESTA CHIQUITA, CANTÓN AGUACATÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUESTA CHIQUITA, CANTÓN AGUACA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27 -0025 -43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Sustrucción de azulejo en estufa rural



Foto 2: Sustrucción de azulejo en muebles de cocina



Foto 3: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

