

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO BLANCO, ALDEA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0031-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Mantenimiento estructura soporte de metal



Foto 2: Mantenimiento de techo de lamina (lijado y Pintado)



Foto 3: Sustitucion de 7 chapas



Foto 4: Mantenimiento de estructura (lijado y pintado)de 11 puertas



Foto 5: Sustitución de vidrios



Foto 6: mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Damian

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO BLANCO, ALDEA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0031-43	FECHA:	13/09/2024



Foto7: Pintura en muros y pared exteriores e interior



Foto 8: Reparacion de muro perimetral con tuvo HG y malla Galvanizada



Foto 9: Reparacion de muro perimetral con tuvo HG y malla Galvanizada



Foto 10: Sustitucion de deposito de agua de 1,700 litros



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Damiar

Firma y sello del Presidente de la OPE



Jimón Pich

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

