

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Laguna Uno Aldea las Majadas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0034	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lamina a lamina troquelada trabajo a un avance del 50%



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal trabajo a un avance del 50%



Foto 3: Sustrucción de estufa rural e instalación de azulejo a estufa rural a un avance del 50%



Foto 4: Sustrucción de pila plastica de dos lavaderos a un avance del 50%



Foto 5: Cambio de puertas e instalación avance a 50%




Foto 6: Sustrucción de letrinas a un avance del 50%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Esteban Reyes

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Laguna Uno Aldea las Majadas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0034	FECHA:	20/11/2024



Foto 7: Sustrucción de puerta de metal avance a un 50%



Foto 8: Sustrucción de estructura de metal de ventana a un avance de trabajo del 50%



Foto 9: Sustrucción de canal de metal de la escuela a un avance de trabajo del 50%



Foto 10: Sustrucción canal de metal de la cocina a un avance de trabajo del 50%



Foto 11: Sustrucción de ducto eléctrico+accesorios a un avance del 50%



Foto 12: Reparación de cableado eléctrico a un avance del 50%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Esteban Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

