



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

ACCIÓN DEFICIENCIAS DETERMINA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío Agua Blanca, aldea Chichoche
ESTABLECIMIENTO:	13 - 27- 0035 - 43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Sustitución de Canal de agua de metal



Foto 2: Sustitución de 2 pilas de cemento de 2 lavaderos



Foto 3: Sustitución de estufa rural (completa)



Foto 4: Sustitución de portón de metal




Foto 5: Reparación de muro perimetral



Foto 6: Sustitución de depósito de Agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Bernal Mejía

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL	caserio Agua Blanca, aldea Chichoche
ESTABLECIMIENTO:	13 - 27 - 0035 - 43	FECHA:	31/05/2024



Foto 7: Sustrucción de cableado eléctrico



Foto 8: Sustrucción de piso de granito



Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: Sustrucción de chapas



Foto 11: Mejoramiento de gradas de ingreso

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Bernal Mejía

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

