



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Exchimal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0038-45	FECHA:	20/09/2024



Foto1: Reforzamiento de paredes en muro de cocina



Foto 2: Repello en paredes de muro perimetral



Foto 3: Instalacion de sistema electrico



Foto 4: Instalacion de balcones en ventanas



Foto 5: Instalacion de Ventanas



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Administración

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Exchimal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0038-45	FECHA:	20/09/2024



Foto1: Reforzamiento de paredes en muro de cocina



Foto 2: Repello en paredes de muro perimetral



Foto 3: Instalacion de sistema electrico



Foto 4: Instalacion de balcones en ventanas



Foto 5: Instalacion de Ventanas





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Exchimal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0038-45	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: Reforzamiento de paredes en muro de cocina




Foto 2: Repello en paredes de muro perimetral



Foto 3: Instalación del sistema eléctrico





Foto 4: Instalación de balcones en ventanas

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Instituto Nacional de Educación Básica




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

