



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                                               |                                |                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango                                 | MUNICIPIO:                     | Aguacatán                                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Paraje Las Minas, aldea Llano del Coyote | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Paraje Las Minas, aldea Llano del Coyote |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-27-0071-43                                 | FECHA:                         | 22 de noviembre de 2024                  |



Foto 1: Sustitución de lámina en el patio, por lámina troquelada aluzink calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto a cemento líquido en dirección



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto a cemento líquido en corredor de dirección



Foto 5: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal y canales de bajadas de agua pluvial



Foto 6: Pintura de paredes interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el inventario de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

