

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Paraje Las Minas, aldea Llano del Coyote	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Las Minas, aldea Llano del Coyote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0071-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024



Foto 1: Sustrucción de lámina en el patio, por lámina troquelada aluzink calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto a cemento líquido en dirección



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto a cemento líquido en corredor de dirección




Foto 5: Sustrucción de soporte o pescante de metal para canal y canales de bajadas de agua pluvial



Foto 6: Pintura de paredes interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Paraje Las Minas, aldea Llano del Coyote, Aguacatán	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN Paraje Las Minas, aldea Llano del Coyote, Huehuetenango
---	--	--	--