

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Manzanillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0087-45	FECHA:	18 de junio de 2024



PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



MANTENIMIENTO EN SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESORIOS



REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AZULEJO (SERVICIO SANITARIO)



REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE (SUSTITUCIÓN DE LLAVE DE CHORRO)



REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO



REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN (ampliación)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Manzanillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0087-45	FECHA:	18 de junio de 2024



SUSTITUCIÓN DE LAMINA Y CAPOTES



REPARACIÓN EN PUERTAS DE METAL (PINTURA Y CAMBIO DE CHAPA)




SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y VIDRIO EN LAS VENTANAS



SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO.



SUSTITUCIÓN DEL CANAL PVC



REPARACIÓN DE REPELLO EN PARADES DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

