

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESTANCIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1307-43	FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: Mantenimiento a estructura de metal de ventanas



Foto 2: Sustitución de ventanas de madera por metal y vidrio



Foto 3: Mantenimiento a puertas



Foto 4: Sustitución de barandas de metal



Foto 5: Sustitución de piso de cemento líquido por piso de granito




Foto 6: Sustitución de piso de concreto por piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESTANCIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1307-43	FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 7: Sustrucción de gradas de concreto por gradas de concreto más rampa



Foto 8: Sustrucción de láminas, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 9: Reparación de muro perimetral de block y malla galvanizada



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores (Baños)



Foto 11: Sustrucción de depósito de agua 2500 lt




Foto 12: Sustrucción de pila de cemento de dos lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESTANCIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1307-43	FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto13: Sustitución de lámparas tipo LED



Foto 14: Sustitución apagadores y tomacorrientes



Foto 15: Sustitución tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

