Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESTANCIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1307-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024

Foto1: Estructura de metal de ventanas Instaladas.

Foto 2: Ventanas de madera por metal y vidrio sustituidas.

Foto 3: Instalacion de puertas.

Foto 4: Barandas de metal Instaladas.

Foto 5: Sustitución de piso de cemento líquido por piso de granito colocadas.



Foto 6: Piso de concreto por piso de granito Colocadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea La Estancia, Aguacatán

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA LA ESTANCIA
MUNICIPIO DE AGUACATÁN
DEPTO. HUEHUETENANGO

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [x]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESTANCIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1307-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7: Construcción de gradas de concreto por gradas de concreto más rampa

Foto 8: Láminas Sustituidas, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 9: Construcción de muro perimetral de block y malla galvanizada

Foto 10: Pintado de muros exteriores e interiores de (Baños)



Foto 11: Sustitución de depósito de agua 2500 lt

Foto 12: Pila de cemento de dos lavadero Instalada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la O

Escuela Oficial Rural Mixta
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
Aldea La Estancia, Aguacatán

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA LA ESTANCIA
MUNICIPIO DE AGUACATÁN
DEPTO. HUEHUETENANGO

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESTANCIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1307-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024

Foto13: Lámparas tipo LED Instaladas

Foto 14: Apagadores y tomacorrientes instaladas.

Foto 15: Sustitución tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Aldea La Estancia, Aguacatán

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE AGUACATAN DEPTO. HUEHUETENANGO